

[illegible]

Ścianka za plecami skrzynki hydrantu
od strony klatki schodowej
powinna odpowiadać odporności
ogniowej EI 60



TEMAT:	
--------	--

**PRZEBUDOWA I REMONT KŁATEK SCHODOWYCH W
ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY P.POŻ. I
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GŁÓWNYM "A"
SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY ULICY
KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7
OBR. 213**

NAZWA RYSUNKU:

KLATKA POŁUDNIOWA-
III PIĘTRO

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

NUMER RYSUNKU:

18

SKALA: 1: 50

PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Basiak
--------------	-----------------------

S- 279/89

04.2015

SPRAWDZIŁ:

MAN IN CATEGORY BUSTLE

01 0045