

## SPIS RYSUNKÓW

1. Rzuty – klatka główna	1:50
2. Przekrój A1-A1 – klatka główna	1:50
3. Przekrój A2-A2 – klatka główna	1:50
4. Przekrój B1-B1 – klatka główna	1:50
5. Przekrój B2-B2 – klatka główna	1:50
6. Rzuty – klatka północna	1:50
7. Przekrój A1-A1 – klatka północna	1:50
8. Przekrój A2-A2 – klatka północna	1:50
9. Przekrój B1-B1 – klatka północna	1:50
10. Przekrój B2-B2 – klatka północna	1:50
11. Rzuty – klatka południowa	1:50
12. Przekrój A1-A1 – klatka południowa	1:50
13. Przekrój A2-A2 – klatka południowa	1:50
14. Przekrój B1-B1 – klatka południowa	1:50
15. Przekrój B2-B2 – klatka południowa	1:50
16. Zestawienie stolarki/ślusarki drzwiowej	1:100