



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2018-06-12

Z/ZZP.2375.8.18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robót budowlanych pn. „Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR wraz z lądowiskiem” (ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły n/w zapytania, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Dotyczy branży budowlanej

1. Na podstawie odpowiedzi z dnia 30.05.2018r "Pytania 18" odp. nr 1, 2, 99, 100 Zamawiający wyjaśnia że sufity podwieszone należy wykonać zgodnie z "Rzutami sufitów podwieszonych". Na podstawie odpowiedzi z dnia 07.06.2018r "Pytania 23" odp. nr 1 Zamawiający wyjaśnia że sufity podwieszone w pom. WP/31; WP/51; WP/52; WP/53; WP58 należy wykonać zgodnie z "kartami pomieszczeń". Ten sam problem odnośnie zestawu pytań nr 23 odp. 1 dotyczy jeszcze pomieszczenia WP/61. Na podstawie odpowiedzi z dnia 30.05.2018r na pytania 1, 2, 99, 100 zakładamy że sufit w pomieszczeniu WP/61 jest to sufit zgodnie z rzutem sufitu podwieszonego wysokiego parteru - brak oznaczenia + blendy g-k (strop żelbetowy z blendami g-k) a nie jak mówią o tym karty pomieszczeń system sufitowy dla bloków operacyjnych z modułów kasetonowych 600x600mm. Prosimy o potwierdzenie poprawności przyjętego przez nas rozwiązania.

Odpowiedź: Sufit w pomieszczeniu WP/61 – Sala wstępnej segregacji medycznej należy wykonać zgodnie z PW Architektura rys. 24 tj. bez sufitu podwieszanego z obudowa kanałów wentylacyjnych. Zamawiający dopuszcza w tym pomieszczeniu zamiennie sufit podwieszany higieniczny nieklipsowany. Zapis z karty pomieszczeń mówiący o suficie jak dla bloku operacyjnego jest nieaktualny.